

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, тел. 273-13-66, 273-13-99 (ond.krsk@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания №782/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой проверки от 26.05.2016 № 782, подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
“ 15 ” июня 2016 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1
“ 16 ” июня 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1
“ 17 ” июня 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 23 ” июня 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1
“ 27 ” июня 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Горностасовой Ириной Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по Территории, здания, помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СШ №23» Болотовой Татьяной Викторовной, заместителем директора по АХЧ МБОУ «СШ №23» Кулинич Надеждой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

1	2	3	4
782/1/1	<p>Речевые оповещатели СОУЭ в МБОУ СШ № 23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, при сработке автоматической пожарной сигнализации, работают в течение только 1 минуты, а затем отключаются (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 21.06.2016 №174-3-2-2016)</p>	<p>В соответствии с пунктами 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», согласованные с Госстроем России (письмо № 9-18/238 от 23.04.01).</p> <p>При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 ч.</p>	10.08.2016
782/1/2	<p>Руководитель организации МБОУ СШ № 23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), а именно пожарный извещатель (Пульсар №1), расположенный на сцене актового зала 1 этажа находится в нерабочем состоянии (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 21.06.2016 №174-3-2-2016)</p>	<p>В соответствии с пунктом 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановления РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки»</p>	10.08.2016
782/1/3	<p>Руководитель организации МБОУ СШ № 23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), а именно пожарный извещатель (Пульсар №2), расположенный на сцене актового зала 1 этажа</p>	<p>В соответствии с пунктом 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановления РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с</p>	10.08.2016

	находится в нерабочем состоянии (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 21.06.2016 №174-3-2-2016)	оформлением соответствующего акта проверки	
782/1/4	Руководитель организации МБОУ СШ № 23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), а именно при срабатывании извещателя пламени Пульсар, расположенный в актовом зале 1 этажа (около выхода в общий коридор) речевое оповещение не работает (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 21.06.2016 №174-3-2-2016)	<p>В соответствии с пунктом 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановления РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки»</p>	10.08.2016
782/1/5	Руководитель организации МБОУ СШ № 23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), а именно при срабатывании извещателя пламени Пульсар, расположенный в спортивном зале 1 этажа (около кабинета тренера) речевое оповещение не работает (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 21.06.2016 №174-3-2-2016)	<p>В соответствии с пунктом 61 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановления РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>«Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки»</p>	10.08.2016

782/1/6	<p>Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете хореографии на 1 этаже МБОУ СШ № 23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума составляет 51,1 дБ, а общий уровень звука со всеми сигналами, производимыми оповещателями 62,7 дБ.) (протокол инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты от 21.06.2016 №176-3-2-2016)</p>	<p>В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии со ст.54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1.Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.</p> <p>2.Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.</p>	10.08.2016
782/1/7	<p>В МБОУ СШ №23 по адресу: г. Красноярск, ул. Парашютная, 8, нарушено конструктивное исполнение наружного эвакуационного пути, ведущего из помещения пищеблока, при этом не обеспечивающего безопасную эвакуацию людей при пожаре, а именно отсутствует ограждение лестничного марша наружной лестницы.</p>	<p>В соответствии части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и</p>	01.08.2017

	<p>нормативными документами по пожарной безопасности</p> <p>В соответствии с частями 1, 2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: <ol style="list-style-type: none"> 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). <p>В соответствии с частью 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.</p> <p>В соответствии п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. 	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору
Горностаева И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«27» июня 2016 г.

М.Л.П.*

(подпись)



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ СП № 23

Болотова Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» июня 2016 г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19